



L1,L2,L3,..... fázové vodiče
 N..... středový vodič
 PE..... pracovní ochranný vodič
 SB2..... stop tlačítko
 TL1..... start tlačítko
 KM1..... stykač
 KM..... relé stykače
 M..... motor